Снять отчет без гашения

__Меню «Супервизор» → Отчеты → Снять отчет без гашения __

Операция «Снять отчет без гашения» (X-отчет) доступна пользователям в профиле которых задано право «Снятие отчета без гашения».

X-отчет это отчет на кассовом аппарате показывающий, какие операции и какие суммы были проведены через кассу за текущую смену.
X-отчет можно делать в любой момент и в любом количестве, показания с X - отчета нигде не фиксируются.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Last update: **2016/11/08 01:16**