
Драйвер

Драйвер для работы с весами можно скачать по ссылке
Нужно скачать драйвер, скопировать **PC200CE.dll** в каталог **Bin** платформы 1С и зарегистрировать ее от имени администратора.


Настройка товара

В карточке товара необходимо задать параметры для выгрузки в весы:

- В «**Торговом предприятии 5**»
1.На закладке «**Оборудование**» → группа параметров «Работа с весами» надо установить флаг «**Загружать в весы**».
2.Если планируется выгружать в весы срок хранения, что бы весы автоматически рассчитывали срок хранения от даты печати этикетки товара, в поле «**Срок хранение (дней)**» укажите количество дней хранения товара.




3. На закладке «**Дополнительные ресурсы**» можно указать будет ли выгружаться «Сообщение», «Файл с текстом» или «Картинка». Для этого добавляем в табличную часть закладки ресурс и указываем вид дополнительного ресурса: «Изображение», «Ролик», «Звук», «Текстовый файл сообщения», «Сообщение». Значение ресурса выбирается из справочника «Внешние ресурсы».




- В «**Торговом предприятии 7**»

1. На закладке «**Основные**» надо установить флаг «**Загружать в весы**».



2. Если планируется выгружать в весы срок хранения, что бы весы автоматически рассчитывали срок хранения товара от даты печати этикетки\ценника, следует в поле «**Срок хранение (дней) для печати на этикетке весов**» закладки «**Весы**» указать количество дней.


3. В табличной части закладки «**Весы**» нажатием кнопки «***Добавить***» можно указать будет ли выгружаться в весы дополнительный ресурс: «Сообщение», «Ролик», «Звук», «Файл с текстом» или «Картинка». Дополнительный ресурс выбирается в справочнике «Внешние ресурсы». В строке с добавленным ресурсом нужно установить флаги «**Весы**» и «**РС200**».



Настройка весов в Торговом предприятии


Для работы с весами требуется:

- В «**Торговом предприятии 5**»
1. Установить флаг «**Весы PC200**» — «Сервисные обработки» → «Подключение торгового оборудования» → группа типа оборудования «Весы».




2. В справочнике «**Весы**» («Справочники» → «Торговое оборудование»):


- нажатием кнопки «***Добавить***» создайте новый элемент справочника;
- для реквизита «**Тип весов**» укажите значение «**Весы PC200**». Значение реквизита выбирается в группе «Весы» справочника «Торговое оборудование»;
- задайте «**Логическое имя**» весов по которому будут определяться данные весы;
- укажите «**Логический номер**». Если используется несколько весов, то по порядку;
- в реквизите «**Склад**» укажите склад, с которого будут браться цена для загрузки в весы;
- задайте «**IP адрес**» весов;
- для реквизита «**№ порта**» задайте значение **22222** ;
- для реквизита «**Пароль**» задайте значение **30** ;
- установите флаг у реквизита «**Весы включены**».




- В «**Торговом предприятии 7**»


1. Установите флаг «**Весы РС200**» в разделе «Администрирование» → «Подключение торгового оборудование на рабочем месте» (группа «Сервис») → «Закладка Весы».






2. Перейдите в раздел «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → «Закладка Весы». Нажмите ссылку «**Весы**»:






- нажатием кнопки «***Создать***» создайте новый элемент справочника;
- установите флаг у реквизита «**Весы включены**»;
- укажите наименование, по которому будут определяться данные весы;
- для реквизита «**Тип весов**» укажите значение «**Весы PC200**». Если для весов не задан драйвер, то перед выбором нажмите правую клавиши мыши, затем позицию меню «Изменить» и выберите из списка драйвер «**PC200**»;
- в реквизите «**Склад**» укажите склад, с которого будут браться цена для загрузки в весы;
- на закладке «**Параметры работы с весами**» укажите «**Логический номер**». Если используется несколько весов, то по порядку;
- задайте «**IP адрес**» весов;
- для реквизита «**№ порта**» задайте значение **22222** ;
- для реквизита «**Пароль**» задайте значение **30** .



Выгрузка в весы


1. Для «Торгового предприятия 5» есть два способа загрузки «**Автоматически**» и «**Вручную**».

Автоматически
- Для автозагрузки необходимо зайти в «Константы» → «Работа с оборудованием» → «Весы» и установить флаги «**Обновлять данные для загрузки в весы при проведении документов**», «**Добавлять новые товары для загрузки в весы при проведении документов**», «**Загружать весы при проведении документов**».





- Товары для загрузки в весы разделить по группам товаров так, что бы было понятно на какие весы должна делаться выгрузка. Если по группам разделить нельзя, то на закладке «**Свойства**» в карточке товара:

- добавьте свойство с названием «**Весы**»;
- задайте для этого свойства столько значений, сколько требуется для разбивки по весам. Например, значение свойства: «Весы 1», «Весы 2», «Весы 3» и т.д.;
- укажите для товара это свойство с нужным значением.



- на закладке «**Загружаемые товары**» в карточке весов («Справочники» → «Торговое оборудование» → нужный элемент справочника «Весы») укажите группы товаров или сами товары, которые планируется загружать в весы. Если разделение идет по свойствам, то группы товаров и товары не указываются на этой закладке. На закладке «**Свойства товаров**» укажите те свойства, по которым должна делаться выгрузка в конкретные весы.



Весы: Имя *
Действия
Перейти
Этикетки PC SCALE
Весы
Пути и файлы
Тип весов:
Весы PC200
Выбрать весы
Логическое имя:
Имя
Группа весов:
Логический номер:
1
IP-адрес:
192.168.0 .
Склад:
Торговый зал
№ порта:
22 222
Настройка клавиш:
Имя хоста:
Пароль:
30
Весы работают автономно
Весы включены
Товары в весах
PLU - товар в весах
Загружаемые товары
Свойства товаров
Заполнить
Код
Номенклатура
163
Группа для весов
16
Товар Кобласа докторская Кампомос
Загружать всю номенклатуру
Имитация сканера ШК
Загрузить весы
Очистить весы
Загрузить горячие клавиши
OK
Записать




При проведении приходной накладной программа автоматически сделает загрузку в весы. Если товар ранее загружался в весы, то автоматическая загрузка будет только, если изменилась цена.

Вручную


- Товары для загрузки в весы разделить по группам товаров так, что бы было понятно на какие весы должна делаться выгрузка. Если по группам разделить нельзя, то в карточке товара на закладке «**Свойства**» добавьте свойство с названием «Весы» и задайте для этого свойства столько значений, сколько требуется для разбивки по весам (Например, значение свойства: Весы 1, Весы 2, Весы 3 и т.д.). Укажите это свойство с нужным значением для товара.
- В карточке весов на закладке «**Загружаемые товары**» укажите группы товаров или сами товары, которые планируется загружать в весы. Если разделение идет по свойствам, то группы товаров и товары на этой закладке не указываются. В этом случае на закладке «**Свойства товаров**» надо указать те свойства, по которым должна делаться выгрузка в конкретные весы.
- В карточке весов на закладке «**Товары в весах**» нажмите кнопку «***Заполнить***» и выберите необходимый способ заполнение (Например, «По остаткам загружаемых товаров»).




- Если в товарах есть дополнительный ресурс (картинка, сообщение или файл), который нужно передать в весы, нажмите кнопку «***Обновить сообщения***» закладки «Товары в весах».




- Нажмите кнопку «***Загрузить весы***».




2. В «Торгового предприятия 7» нельзя делать автоматическую загрузку в весы, т.к. реализована возможность сохранения настроек оборудования под каждого пользователя.
- Товары для загрузки в весы следует разделить по группам товаров так, что бы было понятно на какие весы должна делаться выгрузка.
- В карточке весов на закладке «**Отбор товаров**» укажите группы товаров или сами товары, которые планируется загружать в весы.



- В карточке весов на закладке «**Данные для загрузки**» нажмите кнопку «***Заполнить***» и выберите необходимый способ заполнения (Например, «По остаткам загружаемых товаров»)



- Нажмите кнопку «***Загрузить весы***».



From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8Bpc200

Last update: **2023/11/02 07:42**