При установке флага нужного оборудования (Администрирование - Подключение торгового оборудования) работающего, через БПО, ошибка что нет драйвера

**Решение:**
*На примере ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.15 БПО*
1. Открыть режим Все функции (в новых платформах 1С называется Функции для технического специалиста)
2. Открыть Справочники - Торговое оборудование
3. Найти нужное оборудование из списка, которое не удаётся подключить и открыть справочник
4. Открыть справочник в поле Драйвер
5. Нажать Функции - Установить драйвер. Драйвер должен установиться и будет возможность настраивать оборудование.



From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
**https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF7&rev=1617355895**

Last update: **2021/04/02 09:31**