Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

При установленном флаге после успешного снятия отчета с гашением будет производиться синхронизация времени в ККМ со временем в ПК. Правила и параметры синхронизации определяются настройками Параметры расхождения даты/времени.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%805:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0:%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0

Last update: **2013/01/14 15:54**