ККМ Штрих-М (USB)

Меню «Супервизор» → Настройки → Менеджер оборудования→ Кнопка «Настройка»

В окне «**Настройка «ККМ Штрих-М (USB)»**» осуществляется задание параметров ККМ, подключенной к мобильному устройству через последовательный COM-порт (для мобильного устройства USB-порт).

From:
https://kkm.solutions/wiki/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%B0:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8:%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%BA%D0%BA%D0%BC_usb

Last update: **2016/10/18 20:28**