Метод CheckConnection

```
long CheckConnection();
```

Описание:
Производит проверку соединения. Тип проверяемого соединения определяется реализацией провессинга.

Параметры:
Отсутствуют.

Используемые свойтсва:
Не использует.

Модифицируемые свойства:
LastError, LastErrorMsg.

Возвращаемое значение:
1 – Проверка выполнена успешно.
0 – При проверке соединения произошли ошибки.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B:checkconnection

Last update: **2013/04/11 20:39**