

Ошибка "1003: Указанный тип оплаты недоступен" при подключении терминала Сбербанка

При возникновении ошибки «1003: Указанный тип оплаты недоступен» при подключении Сбербанка, закрытие дня или оплаты, нужно:

1. Зайти в каталог базы данных кассира и открыть файл ShtrihPayMan.ini
2. В файле удалить все процессинги кроме нужного и указать ему номер 1
3. В каталог процессинга положить все компоненты банка и зарегистрировать рабочие компоненты sbrf.dll и sbrfcom.dll

From:
<https://www.kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://www.kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80>

Last update: 2019/05/16 11:08

