

При установке флага нужного оборудования (Администрирование - Подключение торгового оборудования) работающего, через БПО, ошибка что нет драйвера

Решение:

На примере ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 4.15 БПО

- 1. Открыть режим Все функции (в новых платформах 1С называется Функции для технического специалиста)
- 2. Открыть Справочники - Торговое оборудование
- 3. Найти нужное оборудование из списка, которое не удаётся подключить и открыть справочник
- 4. Открыть справочник в поле Драйвер
- 5. Нажать Функции - Установить драйвер. Драйвер должен установиться и будет возможность настраивать оборудование.



From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: <https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%85%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BF7&rev=1617355895>

Last update: 2021/04/02 12:31

