

Для подключения весов Масса К ВПМ 32.2 Ф1 рекомендуем использовать драйвер, который можно скачать с сайта

<http://soft.crimea.com/public/820610>

После его установки в реестре должен появиться раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mасса-К\Modules1C\EXEPath, где будет проверяться ScalesCommunications.exe

Если драйвер установлен, то программа сможет корректно выгружать товары в весы Масса-К.

From:
<https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%84%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA&rev=1574757884>

Last update: 2019/11/26 11:44

