

Синхронизировать время после снятия отчета с гашением

При установленном флаге после успешного снятия отчета с гашением будет производиться синхронизация времени в ККМ со временем в ПК. Правила и параметры синхронизации определяются настройками [Параметры расхождения даты/времени](#).

Имя:
Штрих-М: Документация

Ресурсный URL:
<https://wiki.ilexx.ru/>

Last update: 2023/01/14 15:54

