

## Снятие отчета без гашения

Меню «Супервизор» → Настройки → Справочники→ Набор прав → Снятие отчета без гашения  
(группа прав «Прочие»)

При наличии данного права пользователю разрешается снятие X-отчета

From:  
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:  
[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=roles:print\\_x\\_report](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=roles:print_x_report)

Last update: **2017/03/04 12:55**

