

## Снятие отчета с гашением

Меню «Супервизор» → Настройки → Справочники→ Набор прав → Снятие отчета с гашением  
(группа прав «Прочие»)

При наличии данного права пользователю разрешается снятие Z-отчета.

From:

<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация



Permanent link:

[https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=roles:print\\_z\\_report](https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=roles:print_z_report)

Last update: **2017/03/04 12:56**