

Драйвер

Драйвер для работы с весами можно скачать по ссылке

Нужно скачать драйвер, скопировать **PC200CE.dll** в каталог **Bin** платформы 1С и зарегистрировать ее от имени администратора.


Настройка товара

В карточке товара необходимо задать параметры для выгрузки в весы:


- В «Торговом предприятии 5»

1. На закладке «Оборудование» → группа параметров «Работа с весами» надо установить флаг «Загружать в весы».

2. Если планируется выгружать в весы срок хранения, что бы весы автоматически рассчитывали срок хранения от даты печати этикетки товара, в поле «**Срок хранение (дней)**» укажите количество дней хранения товара.




3. На закладке «**Дополнительные ресурсы**» можно указать будет ли выгружаться «Сообщение», «Файл с текстом» или «Картичка». Для этого добавляем в табличную часть закладки ресурс и указываем вид дополнительного ресурса: «Изображение», «Ролик», «Звук», «Текстовый файл сообщения», «Сообщение». Значение ресурса выбирается из справочника «Внешние ресурсы».




- В «Торговом предприятии 7»

1. На закладке «Основные» надо установить флаг «Загружать в весы».



2. Если планируется выгружать в весы срок хранения, что бы весы автоматически рассчитывали срок хранения товара от даты печати этикетки ценника, следует в поле «Срок хранение (дней) для печати на этикетке весов» закладки «Весы» указать количество дней.

3. В табличной части закладки «Весы» нажатием кнопки «Добавить» можно указать будет ли выгружаться в весы дополнительный ресурс: «Сообщение», «Ролик», «Звук», «Файл с текстом» или «Картинка». Дополнительный ресурс выбирается в справочнике «Внешние ресурсы». В строке с добавленным ресурсом нужно установить флаги «Весы» и «PC200».




Настройка весов в Торговом предприятии

Для работы с весами требуется:


- В «Торговом предприятии 5»

1. Установить флаг «**Весы PC200**» — «Сервисные обработки» → «Подключение торгового оборудования» → группа типа оборудования «Весы».




2. В справочнике «**Весы**» («Справочники» → «Торговое оборудование»):


- нажатием кнопки «**Добавить**» создайте новый элемент справочника;
- для реквизита «**Тип весов**» укажите значение «**Весы PC200**». Значение реквизита выбирается в группе «Весы» справочника «Торговое оборудование»;
- задайте «**Логическое имя**» весов по которому будут определяться данные весы;
- укажите «**Логический номер**». Если используется несколько весов, то по порядку;
- в реквизите «**Склад**» укажите склад, с которого будут браться цена для загрузки в весы;
- задайте «**IP адрес**» весов;
- для реквизита «**№ порта**» задайте значение **22222** ;
- для реквизита «**Пароль**» задайте значение **30** ;
- установите флаг у реквизита «**Весы включены**».




- В «Торговом предприятии 7»


1. Установите флаг «**Весы PC200**» в разделе «Администрирование» → «Подключение торгового оборудования на рабочем месте» (группа «Сервис») → «Закладка Весы».





2. Перейдите в раздел «Администрирование» → «Параметры работы с оборудованием» → «Закладка Весы». Нажмите ссылку «**Весы**»:





- нажатием кнопки **«Создать»** создайте новый элемент справочника;
- установите флаг у реквизита **«Весы включены»**;
- укажите наименование, по которому будут определяться данные весы;
- для реквизита **«Тип весов»** укажите значение **«Весы PC200»**. Если для весов не задан драйвер, то перед выбором нажмите правую клавиши мыши, затем позицию меню **«Изменить»** и выберите из списка драйвер **«PC200»**;
- в реквизите **«Склад»** укажите склад, с которого будут браться цена для загрузки в весы;
- на закладке **«Параметры работы с весами»** укажите **«Логический номер»**. Если используется несколько весов, то по порядку;
- задайте **«IP адрес»** весов;
- для реквизита **«№ порта»** задайте значение **2222** ;
- для реквизита **«Пароль»** задайте значение **30** .

Весы (создание) *

Основное Товары в весах Товары для загрузки в весы

Записать и закрыть **Записать** **Работа с весами**

Весы включены Весы работают автономно

Название: Имя Код:

Входит в группу: Тип весов: Весы PC200 Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты")

Данные для загрузки Товары в весах Отбор товаров **Параметры работы весов** Файлы


Логинский номер	1	IP Адрес:	192.168.0.16	Порт:	2222
Количества РЦУ:	0	Время ожидания, сек.:	5		
Количество сообщений:	0	Пароль:	30		
Формат штрих-кода:					

Выгрузка в весы

1. Для «Торгового предприятия 5» есть два способа загрузки «Автоматически» и «Вручную».


Автоматически

- Для автозагрузки необходимо зайти в «Константы» → «Работа с оборудованием» → «Весы» и установить флаги **«Обновлять данные для загрузки в весы при проведении документов»**, **«Добавлять новые товары для загрузки в весы при проведении документов»**, **«Загружать весы при проведении документов»**.



- Товары для загрузки в весы разделить по группам товаров так, что бы было понятно на какие весы должна делаться выгрузка. Если по группам разделить нельзя, то на закладке «Свойства» в карточке товара:

- добавьте свойство с названием «**Весы**»;
- задайте для этого свойства столько значений, сколько требуется для разбивки по весам. Например, значение свойства: «Весы 1», «Весы 2», «Весы 3» и т.д.;
- укажите для товара это свойство с нужным значением.



- на закладке «**Загружаемые товары**» в карточке весов («Справочники» → «Торговое оборудование» → нужный элемент справочника «Весы») укажите группы товаров или сами товары, которые планируется загружать в весы. Если разделение идет по свойствам, то группы товаров и товары не указываются на этой закладке. На закладке «**Свойства товаров**» укажите те свойства, по которым должна делаться выгрузка в конкретные весы.

Весы: Имя *

Действия | Перейти | Этикетки PC SCALE | ?

Весы Пути и файлы

Тип весов: Весы PC200 | Выбрать весы

Логическое имя: Имя

Логический номер: 1

Склад: Торговый зал | Нажмите, чтобы выбрать

Настройка клавиш: | Нажмите, чтобы выбрать

Пароль: 30 | Нажмите, чтобы выбрать

Группа весов: | Нажмите, чтобы выбрать

IP-адрес: 192.168.0 .

№ порта: 22 222 | Нажмите, чтобы выбрать

Имя хоста: | Нажмите, чтобы выбрать

Весы работают автономно

Весы включены


Товары в весах | PLU - товар в весах | Загружаемые товары | Свойства товаров

Номенклатура

Код	Номенклатура
163	Группа для весов
16	Товар Кобласа докторская Кампомос

Загружать всю номенклатуру


Имитация сканера ШК | Загрузить весы | Очистить весы | Загрузить горячие клавиши | **OK** | Записать | »




При проведении приходной накладной программа автоматически сделает загрузку в весы. Если товар ранее загружался в весы, то автоматическая загрузка будет только, если изменилась цена.

Вручную


- Товары для загрузки в весы разделить по группам товаров так, что бы было понятно на какие весы должна делаться выгрузка. Если по группам разделить нельзя, то в карточке товара на закладке «**Свойства**» добавьте свойство с названием «Весы» и задайте для этого свойства столько значений, сколько требуется для разбивки по весам (Например, значение свойства: Весы 1, Весы 2, Весы 3 и т.д.). Укажите это свойство с нужным значением для товара.
- В карточке весов на закладке «**Загружаемые товары**» укажите группы товаров или сами товары, которые планируется загружать в весы. Если разделение идет по свойствам, то группы товаров и товары на этой закладке не указываются. В этом случае на закладке «**Свойства товаров**» надо указать те свойства, по которым должна делаться выгрузка в конкретные весы.
- В карточке весов на закладке «**Товары в весах**» нажмите кнопку «**Заполнить**» и выберите необходимый способ заполнение (Например, «По остаткам загружаемых товаров»).



- Если в товарах есть дополнительный ресурс (картинка, сообщение или файл), который нужно передать в весы, нажмите кнопку **«Обновить сообщения»** закладки **«Товары в весах»**.



- Нажмите кнопку «**Загрузить весы**».



2. В «Торгового предприятия 7» нельзя делать автоматическую загрузку в весы, т.к. реализована возможность сохранения настроек оборудования под каждого пользователя.

- Товары для загрузки в весы следует разделить по группам товаров так, что бы было понятно на какие весы должна делаться выгрузка.
- В карточке весов на закладке «**Отбор товаров**» укажите группы товаров или сами товары, которые планируется загружать в весы.

Имя (Весы) *

Основное Товары в весах Товары для загрузки в весы

Записать и закрыть Записать Работа с весами

Весы включены Весы работают автономно

Наименование: Имя Код: МП00002

Входит в группу: + ⌂

Тип весов: Весы PC200 + ⌂

Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты") + ⌂

Данные для загрузки Товары в весах Отбор товаров Параметры работы весов Файлы

Правила отбора применяются для добавления новых товаров в весы при профедении документов на складе, если установлена настройка "Добавлять новые товары для

Загружать весовую номенклатуру, входящую в группы и подходящую по свойствам

Добавить Еще - Добавить Использовать Свойство Значение свой

Номенклатура

Колбаса и мясные изделия

- В карточке весов на закладке «**Данные для загрузки**» нажмите кнопку «**Заполнить**» и выберите необходимый способ заполнения (Например, «По остаткам загружаемых товаров»)

Имя (Весы) *

Основное Товары в весах Товары для загрузки в весы

Записать и закрыть Записать Работа с весами

Весы включены Весы работают автономно

Наименование: Имя Код: МП00002

Входит в группу: + ⌂

Тип весов: Весы PC200 + ⌂

Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты") + ⌂

Данные для загрузки Товары в весах Отбор товаров Параметры работы весов Файлы

Добавить Заполнить Обновить цены Печать

Загружать Цена По документу...
По остаткам загружаемых товаров
По остаткам загружаемых товаров без учета превышений
По загружаемым товарам с заданной ценой
По загружаемым товарам
По каталогу
По коду/артикулу

- Нажмите кнопку «**Загрузить весы**».

← → Имя (Весы) *

Основное Товары в весах Товары для загрузки в весы

Записать и закрыть Записать Работа с весами -

Весы выключены Весы работают автономно

Наименование: Имя

Входит в группу:

Тип весов: Весы PC200

Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты")

Загрузить весы

Очистить весы

Загрузить горячие клавиши

П00002

Данные для загрузки Товары в весах Отбор товаров Параметры работы весов Файлы

Добавить Заполнить Обновить цены Печать -

Загружать	Цена	Номенклатура
<input checked="" type="checkbox"/>	230.00	Кобаса докторская Микоян
<input checked="" type="checkbox"/>	219.00	Кобаса докторская Черкизово
<input checked="" type="checkbox"/>	136.50	Кобаса докторская МДБ
<input checked="" type="checkbox"/>	192.50	Кобаса молочная Кампомос
<input checked="" type="checkbox"/>	210.00	Кобаса молочная Микоян
<input checked="" type="checkbox"/>	200.00	Кобаса молочная Черкизово

From:
<https://kkm.solutions/wiki/> - Штрих-М: Документация

Permanent link:
<https://kkm.solutions/wiki/doku.php?id=%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%80%D0%84%D0%80%D1%82%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8Bpc200>



Last update: 2023/11/02 10:42